








Települési azonosító	értékelés (z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		magyarázat
Budajenő 1	1		régi étterem portája, a kerítés szép
Budajenő 2	2		kőoszlopok helyükön, oldalhatáron téglával kiegészítve
Budajenő 3	2		kerítés szerkezete jó, csak hiányos
Budajenő 4	2		kerítésmező anyaga vas, zöld szín
Budajenő 5	2		lábazat vakolatlan zsalukő, fa kerítéslécek öregek
Budajenő 6	1		szép kerítés, ház homlokzata mállik
Budajenő 7	2		szép, korábban bencés rendházhoz tartozott
Budajenő 8	1		szép (fedköves) oszlopok, arányos kerítéslécek
Budajenő 9	3		virágágy, kőoszlop kissé méltatlan állapotban
Budajenő 10	3		patika mellett, kőoszlopok csúnyán beépítve téglafalba
Budajenő 11	3		új kerítésoszlop mellé építve, régi dísz
Budajenő 12	3		rendelő előtt nincs kerítés, csak az oszlop egymagában
Budajenő 13	3		két, ma teljesen más kerítés között
Budajenő 14	2		egyedül, mellette természetes anyagból (tégla) épült, esztétikus kerítés
Budajenő 15	2		régihez nem alkalmazkodik, oszlop csak díszként áll
Budajenő 16	2		egy oszlop, lábazat illeszkedik, fém rács
Budajenő 17	2		szép kerítés lehetett, ma még felújítás alatt (kőoszlop kertben hátul)
Budajenő 18	2		kőoszlop téglával kipótolva, nem csúnya, de magasabb, mint az eredeti, nem egységes
Budajenő 19	2		tégla kerítésmező, föld szintjével párhuzamosan rakva
Budajenő 20	1		szép új kerítés, minimalista design
Budajenő 21	1		szép felújított ház + kerítés, régi kerítésoszlop forma
Budajenő 22	1		régi kerítésoszlop újra értelmezve: ma padként funkcionál



Települési azonosító	értékelés		magyarázat
	(z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		
Mány 1	2		szép kőoszlopok, lécek már előregedtek, lécek helyett háló
Mány 2	2		szép oszlopok, kerítésfestés kissé kopott, ház mellett lomok
Mány 3	3		kőoszlop helyén, kerítésmezők szedett-vedettek
Mány 4	2		oszlop kapunál kidőlt, helyette téglából újat építettek, kapu vasból (kopott)
Mány 5	2		szép majdnem a teljes szakaszon, kapu oszlopai vakoltan
Mány 6	2		oszlopok szépek, kerítésmező elüt (ház színétől is)
Mány 7	2		oszlopok szépen, fa kerítésmező túl sűrű, magas
Mány 8	2		oszlop szép, kerítésmező szép, lábazat nem szép, a ház nem illik
Mány 9	1		szép
Mány 10	2		szép oszlopok, vasrács nem zavaró
Mány 11	1		sövénykerítés, oszlop szép, csak jelzés
Mány 12	3		egyedül, mellette rácsháló
Mány 13	3		egy oszlop maradt, többi burkolt, kerítéslécek szépek
Mány 14	3		szép oszlopok (két darab), elhagyatott kerítés
Mány 15	3		nem áttört, kerítésmező téglából, vakolatlan
Mány 16	2		fehérre meszelt kő oszlopok, kerítés lécei túl magasak





Települési azonosító	értékelés		magyarázat
	(z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		
Páty 1	2		kapu fémből, kerítésmező vegyes, ütött-kopott
Páty 2	1		szép
Páty 3	1		szép
Páty 4	2		fém rácsháló kontrasztos a tömbkövekkel szemben, kopott
Páty 5	2		kék szín elüt, oszlopok ritkán
Páty 6	3		szedett-vedett, kopott
Páty 7	2		eltakarták az átlátás gátlása érdekében
Páty 8	1		szép, oszlop inkább dísz
Páty 9	3		omladozó, rozoga
Páty 10	3		régi kerítés emlékként áll kerten belül
Páty 11	3		oszlop kerítésen belül, külső kerítés kopott
Páty 12	3		kőoszlopok faragottak, díszítettek, néhol csak a fejezet látszik
Páty 13	2		nincs karbantartva, kopottas
Páty 14	1		kőfal szélén oszlop, többi új, díszes fa (szép)
Páty 15	3		kőoszlop beépítve a házba, kapu magasabb, kapu másik oldalán is oszlop
Páty 16	3		régi kerítés kapu kőoszlopai meghagyva, új kerítés
Páty 17	2		oszlopok szépek, kissé koszosak, fém kapu kopott



Települési azonosító	értékelés		magyarázat
	(z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		
Perbál 1	2		fa lécek magasabbak, mint az oszlopok, kőfal tetején is lécek (aránytalan)
Perbál 2	2		szép oszlopok, fém kapu nem teljesen illik
Perbál 3	1		lécek túl magasak
Perbál 4	2		oszlopok, kapu kopottak
Perbál 5	2		kopott, fém részek kezdenek előregedni
Perbál 6	2		oszlopok szépek, fa lécek magasak
Perbál 7	2		bádog kapu teljesen elüt a többi (fa) keríteselemtől
Perbál 8	3		kapu kidől, oszlopok hiányosak
Perbál 9	3		otthagytott oszlop, egyedül
Perbál 10	2		oszlopok kopottak
Perbál 11	2		oszlopok sárgára festve (?), fém keríteselemek nem illeszkednek
Perbál 12	3		oszlopok kopottak, fekete fém keríteselemek nem illeszkednek
Perbál 13	2		kapu szétesett, kerítésmező szedett-vedett, rumlis
Perbál 14	2		kerítéslécek túl magasak, oszlopok helyett rakott kőfal
Perbál 15	2		oszlopok helyükön, kerítés túl tömör (nem áttört)
Perbál 16	2		lécek túl magasak, nem egy szintben vannak,
Perbál 17	3		új kerítésmezők nem illeszkednek, régi kopott
Perbál 18	1		kopott keríteselemek, fal
Perbál 19	1		kopott fém kapu, oszlopok szépek
Perbál 20	3		magas falécek, nem egységes
Perbál 21	3		ház, kapu színe elüt, oszlop eltűnik a falban
Perbál 22	3		oszlopnak szinte nincs funkciója (dalhoz nagyon közel) , kerítés kopott
Perbál 23	3		oszlop egyedül, kopott
Perbál 24	3		oszlop egyedül, kopott
Perbál 25	3		oszlop egyedül, kopott
Perbál 26	3		oszlop egyedül, beépítve a házba
Perbál 27	3		oszlop egyedül, kapu túldíszített, ház színe elüt
Perbál 28	3		romos
Perbál 29	3		omladozik
Perbál 30	3		omladozik
Perbál 31	2		rossz színválasztás, magas fa lécek, esztétikátlan
Perbál 32	3		funkció nélküli
Perbál 33	1		szép
Perbál 34	3		elhagyatott





Települési azonosító	értékelés		magyarázat
	(z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		
Telki 1	1		szépen felújított ház, kerítés
Telki 2	1		régi épület, szép kerítéssel
Telki 3	1		szép, arányos ház, kerítés (fém, de szép)
Telki 4	2		kissé benyúlt előkert, kerítés elhanyagolt, de szerkezete, arányai szépek
Telki 5	1		szépen felújított ház, kerítés
Telki 6	1		szép kerítés, előtte kút
Telki 7	1		szép, új kerítés, autentikus (pedig történeti településmagon kívül)
Telki 8	2		oszlop díszként, egy darab megmaradt
Telki 9	2		régi funkcióját elvesztette, oszlop egyedül áll
Telki 10	2		oszlop kertben áll, díszként megmaradt
Telki 11	1		szép
Telki 12	1		oszlopok szépen újra felhasználva, lábazat, kerítésmező nélkül
Telki 13	3		kerítés oszlopai hiányosak, oszlop hátra dobva a kertben, csempével burkolt lábazat (régén bódé)
Telki 14	1		felújított, esztétikus
Telki 15	1		fehérre meszelt, szép
Telki 16	3		félredobott kő



Települési azonosító	értékelés (z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		magyarázat
Tök 1	2		szép oszlopok, fém kapu és kerítésmezők nem illeszkednek
Tök 2	2		lécek túl magasak, oszlopok szépek
Tök 3	2		OSB lapok csúnyák, elrontják a képet, oszlopok szépek
Tök 4	2		lábazat + lécek túl magasak
Tök 5	2		fehérre meszelt oszlopok szépek, fém kapu nem illik hozzájuk
Tök 6	3		oszlopok szépek, rácsfaló nem esztétikus, kidől
Tök 7	2		kapu kopott, oszlop egyedül
Tök 8	2		festett, de kopottas oszlopok, fém kapu
Tök 9	1		szép, „minta”
Tök 10	3		kőoszlopok szépek, fém. kapu kopott
Tök 11	2		oszlop rozoga, fém kapu festése kopik
Tök 12	2		oszlopok, kerítésmezők kopottak
Tök 13	3		omladozó kerítésmező, kert eltakarva gyékénnyel, kerítés kapuja magasabb az oszlopoknál
Tök 14	3		fém csőkerítés a régi oszlopok felett, funkciót betölti, arányait tekintve nem szép
Tök 15	1		szép
Tök 16	2		kopott
Tök 17	2		kapu magasabb oszlopoknál
Tök 18	2		piros színű fém kapuk nem illeszkednek
Tök 19	3		szedett-vedett, régi oszlopok kipótolva, megemelve
Tök 20	3		csúnya zsalukő falazat, fa lécek túl magasak
Tök 21	3		omladozó, csúnya kerítés, oszlopok megvannak, kerítésmezőkön OSB lap takaróelemként (lécek fölé nyúlva)
Tök 22	3		fém kerítésmező + kapuk, oszlopok fölé nyúlnak
Tök 23	2		fa lécek oszlopok fölé nyúlnak
Tök 24	2		fa lécek korhadnak, lábazat kopott
Tök 25	2		magas oszlopok, magas lécek
Tök 26	1		szép

Települési azonosító	értékelés (z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill (p) 3 nem ill.		magyarázat
Tök 27	1		szép
Tök 28	2		rendetlen
Tök 29	2		fa lécek oszlopok fölé magasodik
Tök 30	3		kissé elhanyagolt, lécek oszlop fölé nyúlnak
Tök 31	3		régi pad majdnem a járda szintjében, oszlop kőfalba beépítve
Tök 32	3		beton lábazat (?) nagyon magas, oszlopok elsüllyedtek
Tök 33	3		kopott kapuk, oszlopok, szélső kapu zsalukőből pótolva
Tök 34	1		szép kapu, oszlop dísz
Tök 35	3		csúnya fa mintázatú fémlemez, oszlopra kövek rápakolva
Tök 36	3		elhanyagolt hátsókerítés
Tök 37	3		elhagyott telek, kerítés
Tök 38	3		ház ráépítve a kerítésre, oszlop befalazva
Tök 39	2		piros fém kapuk, kopott oszlopok
Tök 40	2		elhagyott, romos
Tök 41	3		kőfal tetején
Tök 42	3		kopott zöld fém kapu
Tök 43	3		kertben hátul, funkció nélkül
Tök 44	1		szép
Tök 45	3		csúnya, zöld színre festett oszlop egyedül
Tök 46	3		régi templomrom, oda nem illő oszlopok
Tök 47	3		régi templomrom, oda nem illő oszlopok
Tök 48	2		elhanyagolt, kerítés szélén
Tök 49	2		szép oszlopok, fém kapuk + téglakerítésmezők
Tök 50	3		kapu oszlopok fölé magasodik, lábazat magas
Tök 51	3		lécek oszlop fölé nyúlnak




Települési azonosító	értékelés (z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill. (p) 3 nem ill.		magyarázat	Települési azonosító	értékelés (z) 1 illeszkedő (s) 2 részben ill. (p) 3 nem ill.		magyarázat
Zsámbék 1	2		lécek túl magasak	Zsámbék 28	1		szép
Zsámbék 2	2		lábazat + kerítésmező túl magas	Zsámbék 29	3		oszlop kőfalba beépítve
Zsámbék 3	1		szép	Zsámbék 30	3		oszlop kőfalba beépítve
Zsámbék 4	2		lécek fejezete elüt, kerítésmező túl magas	Zsámbék 31	3		nagyon magas, csúnyán megépített zsalukő fal az oszlopok között
Zsámbék 5	1		szép	Zsámbék 32	2		nem teljes oszlopok, kapu oszlopa szétvágva
Zsámbék 6	2		fém kapu túl magas	Zsámbék 33	1		szép, funkció nélkül
Zsámbék 7	2		kiskapu túl magas, kopott kapuk	Zsámbék 34	2		kissé szedett-vedett, különböző magasságú oszlopok, eltérő kerítésmező
Zsámbék 8	2		elhanyagolt	Zsámbék 35	3		oszlop egyedül, mellette teljesen eltérő kerítés
Zsámbék 9	1		szép	Zsámbék 36	3		kopott, dűledező
Zsámbék 10	2		kopottas	Zsámbék 37	3		régi oszlop alig észrevehetően az új (robosztus, túlzó) kerítés mellett
Zsámbék 11	1		szép	Zsámbék 38	3		oszlop eltűnik a borostyán alatt, új kerítés teljesen más
Zsámbék 12	2		kapu túl magas	Zsámbék 39	2		oszlop egyedül, két kerítés között megmaradt
Zsámbék 13	2		oszlop hiányzik, fejezetek hiányoznak	Zsámbék 40	3		temető mellett egyedül
Zsámbék 14	2		kopott	Zsámbék 41	3		régi oszlop megmaradt dísznek, ez a legszebb része a kapunak, mellette különböző színű, méretű, anyagú kapu/kerítés (előtte kukák)
Zsámbék 15	1		szép	Zsámbék 42	2		kőhalom, kerítés oszlopai + lábazata áll, szép lehetne
Zsámbék 16	2		kopott	Zsámbék 43	3		omladozik, régen szép lehetett, ma kövek ráhordva, régi oszlopok még látszanak
Zsámbék 17	3		össze-vissza, túl magas + különböző lécek	Zsámbék 44	3		kerítésen belül, ma már nincs funkciója
Zsámbék 18	2		túl magas lécek	Zsámbék 45	1		kerítésen belül, az oszlop szép, kerítés nem annyira
Zsámbék 19	1		szép oszlopok, zöld kerítésmezők + kapuk túl rikítóan zöldek	Zsámbék 46	3		kerítés régi szerkezete régebbi Streetview képen látható, azóta levakolva, elrejtve, csúnya
Zsámbék 20	2		kerítés állapota egyre romlik, ház nagyon	Zsámbék 47	3		házfal síkjában, mellette lécek magasabbak
Zsámbék 21	2		lécek magasak	Zsámbék 48	3		kerítés régi helyét fel lehet fedezni, oszlopok lekopva állnak
Zsámbék 22	2		szép lécek, lábazat mintázata nem egységes	Zsámbék 49	1		szép
Zsámbék 23	2		kapu rozoga, oszlop megerősített, de szép	Zsámbék 50	1		szép, néhol dűledező
Zsámbék 24	2		kapu oszlopaihoz nem illeszkedik a ciklopkőfal	Zsámbék 51	2		támfalba beépítve, kitöltve kövekkel
Zsámbék 25	3		elhagyatott, rozoga kapu	Zsámbék 52	3		vegyes, össze-vissza
Zsámbék 26	3		oszlopok ciklopkőfalba beépítve				
Zsámbék 27	1		szép				

Jelmagyarázat

Budajenő kerítéseinek értékelése

- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont



Jelmagyarázat

Mány kerítéseinek értékelése

- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont



Jelmagyarázat

Páty kerítéseinek értékelése


- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont



Jelmagyarázat

Perbál kerítéseinek értékelése


- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont



Jelmagyarázat

Telki kerítéseinek értékelése

- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont



Jelmagyarázat

Tök kerítéseinek értékelése

- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont



Jelmagyarázat

Zsámbék kerítéseinek értékelése

- 1 = illeszkedő
- 2 = részben illeszkedő
- 3 = nem illeszkedő/ rossz állapotú
- Történeti településközpont

